

# T430(s) Catalina Artefakte bei Boot

**Beitrag von „Arkturus“ vom 4. Januar 2021, 18:39**

Bios Default laden hat bei mir schon oft geholfen. Das T430 Bios ist allergisch gegen NVRAM-Reset vom OC. Solltest Du nur im Notfall und danach lade ich gleich die Bios Default.

Dann CPU Powermanagement und CMS deaktivieren, alles andere bleibt aktiv.