

Fenvi T-919

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 4. Januar 2021, 20:13

Habe in der angehängten config.plist SMBios korrigiert. Bitte starte mit dieser config.plist und poste dann eine IOREG Datei von deinem System erstellt mit diesem Programm.

[IORegistryExplorer](#)

Vor dem Neustart mit der neuen config.plist bitte auch die beiden Dateien "Networkinterfaces.plist" und "preferences.plist" unter "/Library/Preferences/SystemConfiguration" löschen.