


# T430(s) Catalina Artefakte bei Boot

Beitrag von „Arkturus“ vom 5. Januar 2021, 13:47

Bei mir sieht das so aus:



Die Kamera läuft ja OOB, ohne weitere Kexte oder Patches.

Fehlt ggf. ein Eintrag bei DeviceProperties