

Hackintosh big sur probleme

Beitrag von „HackintoshNutzer“ vom 5. Januar 2021, 16:50

Meine GT 710 funktioniert mit BigSur und Catalina. Hatte beides schon Mal installiert. Ich hab mir immer ein fertiges Image gedownloadet.

Diese [bios Einstellungen](#) haben für mich funktioniert

Verify the following settings:

1. OC Tweaker \ DRAM Configuration → Load XMP Setting : **XMP 2.0 Profile 1**
2. Advanced \ CPU Configuration → Intel Virtualization Technology : **Enabled**
3. Advanced \ Chipset Configuration → Vt-d : **Disabled**
4. Advanced \ Chipset Configuration → IOAPIC 24-119 Entries: **Enabled**
5. Advanced \ Storage Configuration → Sata Mode Selection: **AHCI**
6. Advanced \ Super IO Configuration → Serial Port: **Disabled**
7. Advanced \ USB Configuration → Legacy USB Support : **Enabled**
8. Advanced \ USB Configuration → PS/2 Simulator : **Disabled**
9. Advanced \ USB Configuration → XHCI Hand-off : **Enabled**
10. Security \ Secure Boot → Secure Boot: **Disabled**
11. Boot → Fast Boot: **Disabled**
12. Boot → Boot From Onboard LAN: **Disabled**

Hat alles geklappt, nur den Windows Bootmanager sehe ich Bootmenü nicht mehr. Ich versuch gleich Mal Windows über Clover oder einen Windows Installer Stick zu booten/ zu reparieren. Ich lass diese Einstellung Mal so falls jemand mit ähnlicher Hardware Mal ein Problem hat. Habe jetzt Catalina 10.15.7 installiert.

Danke nochmal für eure Hilfe