

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Arkturus“ vom 5. Januar 2021, 20:36

[Zitat von LuckyOldMan](#)

Herrlich - da werden Erinnerungen wach. 😊

Nachtrag:

Da fehlt noch irgendwo eine Prise Pfeffer & Salz. 😊

OC röhelt da im Dunklen, weil es schon etwas länger dauert als sonst, bis sich was tut, aber ... es ist die Liste wie gewohnt.

Alles anzeigen

würdest Du deine config.plist zeigen? LuckyOldMan

EDIT:

voller Euphorie habe ich mein MacBookPro13,1 auf OC 0.6.6 nightly angehoben. Alles funktioniert bestens, Bootvorgang geht flott vonstatten. Alles funktioniert wie erwartet.

Habe auch die neuen Resources eingesetzt, einschl. PickerVariant.

Allerdings, nach dem ausklingen des Playchime im BootPicker gibt nochmals einen kräftigen Beep vom Board hinterher. Ist das ein Bug im OC oder eine fehlerhafte Einstellung? Unter OC 0.6.4 gab es dieses Problem nicht.

EDIT2: Wenn ich AudioSupport ausschalte gibt es auch keinen Beep vom Board. Audiosupport ein, Beep wieder da.