

# HP ProBook 450 G7 - bitte um Konfig-Unterstützung

**Beitrag von „RenStad“ vom 5. Januar 2021, 22:03**

Deine EFI sieht sehr voll aus. Manche Kexts sind auch schon älter. Willst Du zum Test mal versuchen, mit meiner EFI zu booten? Berichte mal, wo er stecken bleibt.

Ich habe Deine Serial-Nummern übernommen, so dass Du gleich durchstarten kannst. Die EFI stammt von meinem HP-440-G6. Der Versuch soll zeigen, wieviel HP geändert hat. Falls Du durch kommst, wird WLAN und Bluetooth nicht funktionieren. Das kann man später machen. Ich habe eine Apple-Karte verbaut. Der SD-Kartenleser ist das einzige, was bei mir nicht läuft, das Gerät wird vom Sinetek-rtsx.kext nicht unterstützt.