

Crash nach dem Anschliessen eines AV Receivers

Beitrag von „duebelmaker“ vom 6. Januar 2021, 00:16

...ok, hab iGPU Memory wieder auf 64M gesetzt und in der config.plist

Code

1. `<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key>`
2. `<dict>`
3. `<key>AAPL,ig-platform-id</key>`
4. `<data>AwAiDQ==</data>`
5. `</dict>`

zu

Code

1. `<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key>`
2. `<dict>`
3. `<key>AAPL,ig-platform-id</key>`
4. `<data>0300220D</data>`
5. `</dict>`

geändert. Nun krieg ich 'n instant reboot, wenn ich auf den entsprechenden Anschluss am Receiver umschalte (Log im Anhang)