

Huananzi x79 Dual CPU C602 Board & DDR3 RAM - Hackintosh Monterey 12.0/Windows 11 DevBeta mit OpenCore 0.7.0

Beitrag von „the_ace“ vom 6. Januar 2021, 11:34

Ist sehr schade, dass solche Boards kaum Slots für RAM haben. Was hat man von den Xeons wenn man sie nicht ausnutzen kann?

Für Gaming würde ich eine dedizierte Win-Maschine nehmen; die Grafikleistung unter MacOS erscheint mir jämmerlich, zumal selbst meine Vega 64 unter Catalina überhitzt und abschaltet weil die Lüftersteuerung unter OSX scheinbar nicht funktioniert.