

Bei Installation werden die USB Ports abgeschaltet

Beitrag von „blickpunkt“ vom 6. Januar 2021, 13:32

Nach unzähligen Versuchen, Änderungen und neue erstellten Bootsticks, bin ich noch keinen Schritt weiter. Es scheitert nach wie vor an der Abschaltung der USB Ports.

Folgende Dinge habe ich versucht/durchgeführt:

- [Bios Update](#) auf die aktuelle Version durchgeführt
- Clover auf Vers. 5127 aktualisiert.

[Bios einstellungen](#) sind wie folgt Konfiguriert:

SATA auf AHCI

XHCI-Hand off: Enable

Secure Boot: off

CSM: Disable

OS Type: Windows 8/10

Fast Boot: Disable