

HARDWAREBESCHLEUNIGUNG scheint nicht zu gehen - Yosemite, ATI Radeon

Beitrag von „taube111111“ vom 6. Januar 2021, 15:19

Das schaut stark nach fehlender Grafikbeschleunigung aus. Die Radeon 5000er ist aber auf alle Fälle Supportet, gerade unter Yosemite.

Meine Vorschläge

-Ggf den iMac mit gedrückter Shift Taste in den sicheren Modus starten und dann nochmal Neustarten.

-Im Zweifel einen neuen Yosemite Installer erneut "drüberbügeln". Es werden hier warum auch immer die kexte für die Graka nicht vernünftig geladen.

@[kiu77](#): Ja, das waren genau die... Böse Jahrgänge... Es gab nur ein paar wenige zuverlässige Modelle.