

HARDWAREBESCHLEUNIGUNG scheint nicht zu gehen - Yosemite, ATI Radeon

Beitrag von „FastRast“ vom 6. Januar 2021, 15:22

[Zitat von kiu77](#)

Waren das nicht die Teile, die Lötprobleme hatten, und die man gegebenenfalls Im Backofen mehr oder weniger gut reparieren kann? Musst Du mal gugelIn...

Aaaaaaach Du schade. O_O Das klingt ja abenteuerlich...

Also es ging ja alles prächtig bevor es zum "Absturz" und der neuen Festplatte kam. Meine alten Daten wurden gerettet und via ausgebauter Festplatte übertragen - das Netz meint, danach kommt es häufig zu einem Slowdown, habe mich aber nicht getraut den Rechner nochmal platt zu machen und via TimeMachine zu restaurieren... vermute eher, dass irgendwas im Library/System Ordner zickt...

[Zitat von taube111111](#)

Das schaut start nach fehlender Grafikbeschleunigung aus. Die Radeon 5000er ist aber auf alle Fälle Supportet, gerade unter Yosemite.

Meine Vorschläge

-Ggf den iMac mit gedrückter Shift Taste in den sicheren Modus starten und dann nochmal Neustarten.

-Im Zweifel einen neuen Yosemite Installer erneut "drüberbügelIn". Es werden hier warum auch immer die kexte für die Graka nicht vernünftig geladen.

Das klingt mir schon recht ordentlich.

Dazu aber: der "slowdown" war ja beim (restaurierten) 10.9. aufgetreten, und blieb nach neuer 10.10. Installation bestehen... eigentlich ungewöhnlich, oder?

Und: muss ich beim safe-mode was beachten? Was durchlaufen lassen (FestplattenDienstprog. etc)? Oder einfach hochfahren, und dann Neustart?