

Seltsames Problem mit dem BigSur-Installer

Beitrag von „MaxFluteHD“ vom 7. Januar 2021, 19:48

Problem gelöst.

Lange gesucht, mehrere Kernel-Patches ausprobiert, doch letztendlich habe ich meine Lösung gefunden.

Ich bin ja der Dortania Anleitung für Haswell-E gefolgt, und diese wollte von mir, dass ich CPU-ID 306C3 (die von Haswell) emulieren soll.

Habe dann aber die originale CPU-ID 306F2 von meiner CPU eingefügt.

Problem behoben.

Danke für eure Hilfe!