

Erledigt

ThunderboltEX 3-Karte mit ASUS Prime Z370-A

Beitrag von „step978“ vom 7. Januar 2021, 08:03

Hi, gibt es zur ASUS ThunderboltEX 3-TR karte eine Lösung, den egal was ich einstelle im Bios vom Mainboard (Asus Maximus XII Hero) und auch bei opencore will macOS nicht mehr Booten, es bleibt immer bei (Thunderbolt 255 PCI – LS=0x7043 LC=0x0042 SS=0x0040 SC=0x1028 PMCSR=0x0000 RT=0xffffffff NLTR=0xffffffff LWRT==0xffffffff) und so weiter hängen und geht nicht mehr weiter, im Internet konnte ich nirgends was finden, in Windows funktioniert alles Ohne Probleme, ich hoffe es kann mir einer helfen, danke schonmal.

mfg