

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Deezigna“ vom 7. Januar 2021, 14:25

Habe gestern erfolgreich Big Sur auf dem NUC installiert mit der EFI die Legganucci bereitgestellt hat. (Danke dafür)

Ich hab ein Problem mit dem Audioausgang (3,5mm).

Ich höre zwar minimal etwas, jedoch ist die Lautstärke bei max. fast leiser wie wenn man min. Lautstärke hat. Wie kann ich das Problem fixen?