

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Deezigna“ vom 7. Januar 2021, 17:55

Vollzitat gelöscht. Bitte keine Vollzitate direkt unter dem vorherigen Beitrag

Also es der Ton ist allgemein so leise und verzerrt, egal ob Musik oder Systemsounds.

Richtig, der hat einen Audio-Kombianschluss, allerdings war mit meiner Aussage "Klinke nicht ganz reinstecken" gemeint, dass der Sound so klingt WIE als hätte man die Klinke nicht ganz reingesteckt. Die Klinke ist sonst komplett drin.

Über Bluetooth ist alles Fein, nur der Klinkenanschluss macht mir Kopfschmerzen und ich kann mir nicht erklären ob es Software oder Hardware Sache ist. :-/