

# Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 ( E6X30 ) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „spatz1115“ vom 7. Januar 2021, 22:10

[Zitat von grt](#)

und da haben wir den schuldigen 😊

```
00:1F.3 8086 1E22 1028 053C Disabl Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family SMBus Controller Serial bus controlle SMBus
00:1D.0 8086 1E26 1028 053C Disabl Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Con Serial bus controlle USB controller
02:00.0 14E4 4359 1028 0014 L1 Broadcom Inc. and subsidiaries BCM43228 802.11a/b/g/n Network controller Network controller
0C:00.0 14E4 1681 1028 053C L0s+L1 Broadcom Inc. and subsidiaries NetXtreme BCM5761 Gigabit Ethernet PCIe Network controller Ethernet controller
0B:00.0 1217 8221 1028 053C L0s+L1 UZ Micro, Inc. uze00fj0/uz900fj0/uz000fj5-50/MMC card reader cont generic system pgr10 SD Host controller
```

das ist ein broadcom-ethernet-controller. wenn da nicht irgendwie eine andere kext bei der installation im spiel war, dann kann das netzwerk gar nicht funktioniert haben. intelmausi ist auf jeden fall nicht die passende kext für den controller.

Ja, habe ich übersehen. Danke für die Hilfe.