

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 8. Januar 2021, 08:06

[cryptoom](#) Dein Screenshot sieht aus, als ob bei dir kein USB-Port-Mapping vorhanden ist. In meinen Ordnern ist das aber immer integriert. Du scheinst hier etwas verändert zu haben. Bei korrektem Mapping dürften nur 15 USB-Ports gelistet werden. Drück mal unten auf den Besen und dann auf Aktualisieren und schau, ob es immer noch so viele sind. Wenn ja, bitte vergewissern, ob die SSDT-UIAC-Z390-DESIGNARE.aml im Ordner "ACPI" und die USBInjectAll.kext im Ordner "Kexts" vorhanden sind und in der config.plist unter ACPI-->Add bzw. unter Kernel-->Add eingetragen und aktiviert sind.