

Erster Hackintosh, bereits in MacOS und kein Ethernet. (Siehe 11ter Beitrag)

Beitrag von „5T33Z0“ vom 9. Januar 2021, 09:01

Klingt für mich nach einem Framebuffer-Patch-Problem. Es gibt 2 Framebuffer-Patches für Cometlake Desktops. Wenn der erste nicht funktioniert, sollte man alternativ diesen ausprobieren: AAPL,ig-platform-id 00009B3E

Die config sieht ansonsten gut aus:
<https://opencore.slowgeek.com/...065cZCNPt&rs=cometlake065>