

Was tun? Workflow braucht mehr Power. Unschlüssig bzgl. Aufrüstung

Beitrag von „Nightflyer“ vom 11. Januar 2021, 17:04

[Zitat von empi84](#)

Meine Idee war jetzt einfach einen i9-9900k einzubauen, um beim Sockel 1150 zu bleiben.

Keine gute Idee, der braucht Sockel 1151