

# Lüfter am Notebook zu Laut

**Beitrag von „timbo036“ vom 11. Januar 2021, 18:00**

Also ausgewählt ist ein macBook Air 5,2 und die Anleitung von [5T33Z0](#) habe ich befolgt, leider keine änderung, woran kann es noch liegen?

EDIT: anbei auch mein angepasster EFI Ordner