

HP ProBook 450 G7 - bitte um Konfig-Unterstützung

Beitrag von „Charly10000“ vom 12. Januar 2021, 16:28

Hallo miteinander.

Ich konnte einige Erfolge verzeichnen.

@RenStad mit deiner EFI/OC war nur ein bedingter Betrieb möglich. Die Generationen G6 und G7 scheinen sich sehr voneinander zu unterscheiden. Gelesen habe ich, dass die EliteBook 8x0 G6 sehr ähnlich dem ProBook G7 sein sollen. Dort sind z.B. auch die gleiche Cam verbaut.

Im OC-Ordner sind zwei Batteriemöglichkeiten integriert.

Einmal die ausgewählte und einmal "umschaltbar" eine weitere Möglichkeit. Konkrete Unterschiede konnte ich keine feststellen. Daher habe ich die schlankere Version als primäre im Einsatz.

Was noch nicht funktioniert ist:

- LED-Indikatoren zu: Mikrofon, WLAN, Lautsprecher, NUM-Block
- int. Mikrofon funktioniert nicht
- WebCam und IR-Sensoren
- SD-Card Reader
- Sidecar
- HDMI

Ansonsten fühlt sich das Gerät mit Big Sur extrem gut an mit dem angehängten OC-Ordner.

Es funktioniert sonst alles andere:

- CPU

- GPU
- Tastatur, deutsche Layout, auch die < und ^ - Tasten passen
- Backlight-Keys, Volume-Keys
- SSD/NVMe
- alle USB-Ports (USB-C nur bedingt testen können, zwecks kein vorhandenes Equipment, Strom über USB-C? kein Plan, Bildschirm über USB? kein Plan)
- Batterie (im Log nur einen ACPR-Fehler bei jeweils Ein- und Ausstecken, ansonsten volle Funktionalität)
- Touchpad/Clickpad mit allen Gesten
- WLAN
- Bluetooth
- Sound-Out
- sleep
- etc. etc.

=====

Wenn wir es jetzt noch hinbekommen, dass die Cam läuft, das Mikrofon, HDMI, sowie der SD-Card Reader als auch Sidecar, wäre das himmlisch 🙏

=====

Beste Grüße,
Charly