

Huananzi x79 Dual CPU C602 Board & DDR3 RAM - Hackintosh Monterey 12.0/Windows 11 DevBeta mit OpenCore 0.7.0

Beitrag von „taube111111“ vom 13. Januar 2021, 17:48

[b.oerki](#): Also mit der EFI, die ich gleich aktualisieren werde, solltest du mit beiden CPUs booten können. Eine BIOS Einstellung, die den Start bei mir blockiert, ist die "Max CPU ID" oder so. Die musste bei mir disabled werden.

Dazu ist in der neuen EFI das Powermanagement für Xeons angepasst. Bis gerade eben, waren die auch im IDLE unter Volldampf und haben laut "Intel Power Gadget" ca. 60-105 Watt geschluckt. Der CPU Kühler war auch kochend heiß.

Jetzt funzt er aber normal und braucht im IDLE min. 20-25 Watt. Temperaturen liegen bei 32 Grad und die Auslastung der CPU liegt bei 1 %