

# OC Bootet Nicht

**Beitrag von „al6042“ vom 13. Januar 2021, 22:36**

An der Stelle würde ich im BIOS einfach den "Wait For 'F1' If Error" unter "Boot\Boot Configuration" deaktivieren.

Dann taucht der Fehler erstmal nicht mehr auf.

Ursache scheint am RTC zu liegen.

Das habe ich bei mir bisher auch noch nicht Schlußendlich gelöst, aber mit der BIOS Einstellung läuft hier alles ohne Schwierigkeiten.