

# RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung

Beitrag von „Flexarius“ vom 13. Januar 2021, 23:36

Hi,

ich hab jetzt nochmal genau geortet. Die Grafikkarte macht nicht das Geräusch bei TimeSpy oder anderer Last. Es ist vom Corsair HX1000 Netzteil wenn die GPU viel Watt zieht.

[Zitat von Flexarius](#)

[kaneske](#)

Danke für Tipp mit Signalrail. Mein Corsair HX1000 läuft auf Multirail. Dachte gerade Multi wäre besser. Teste ich mal.