

Erst erfolgreicher Build nun gewaltige Probleme beim Starten den

Beitrag von „00johnboogy00“ vom 14. Januar 2021, 17:03

Hallo Zusammen,

auch ich hatte das Problem, dass beim Neustart mein Hecki sporadisch nicht gebootet hat. Letztens auch sogar beim jeden Neustart. Egal ob Win oder OS.

Dank der Info aus diesem Beitrag fährt der Hecki wieder normal hoch. Habe einige Neustarts aus beiden Systemen durchgeführt. Keine Probleme bis jetzt. Ich werde es weiterhin beobachten und mal ein Feedback geben.

Meine Lösung:



Quirk	Dictionary	☑ 18 Schlüssel/Wert-Paare
AppleCpuPmCfgLock	Boolean	☑ YES
AppleKpmCfgLock	Boolean	☑ YES
AppleKpmExtraMins	Boolean	☑ NO
AppleKpmForceBoost	Boolean	☑ NO
CustomSMBCSGuid	Boolean	☑ NO
DisableMapper	Boolean	☑ YES
DisableLinkedUserIcon	Boolean	☑ YES
DisableRtcChecksum	Boolean	☑ YES
ExtendBTFeatureFlags	Boolean	☑ NO
ExternalDiskIcons	Boolean	☑ NO
ForceSecureBootScheme	Boolean	☑ NO
IncreaseFdbarSize	Boolean	☑ NO
LapicKernelPanic	Boolean	☑ NO
LegacyCommpage	Boolean	☑ NO
PanicKernelDump	Boolean	☑ YES
PowerTimeoutKernelPanic	Boolean	☑ YES
ThirdPartyDrives	Boolean	☑ NO
XhciPortLimit	Boolean	☑ NO

Danke und Gruß