

Hackintool zeigt keine USB-Ports mehr an

Beitrag von „Tom2021“ vom 15. Januar 2021, 11:12

Moin zusammen ich hab jetzt diverse Optionen probiert und getestet ebenso die von [apfelnico](#) leider ohne Erfolg.

Einziges USB, das bei mir funktioniert, sind die USB 3.0 auf der Rückseite vom Board sowie der USB3.1

Die beiden 2.0 Ports auf der Rückseite sind tot, und an der Front der USB 3.0 ebenfalls tot.

Die werden mir im Hackintool vllt angezeigt, aber ich kann sie nicht identifizieren, da kein USB-Stick erkannt wird.

Hat da jemand noch ne Idee?
meine EFI häng ich mal an.