

OC 6.5 | OSX 10.11.1 | USB 2.0 (HS) only

Beitrag von „hackmac004“ vom 17. Januar 2021, 00:06

Ich wollte eigentlich nur mal sehen, ob dein board einen ASMedia controller hat. Mit diesem gibt es nämlich Probleme in BigSur.

Falls dein board den hat, wird der im Hackintool angezeigt. Kannst du das mal nachschauen?