

Problem mit Asus XG-C100F Aquantia Chipset

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 17. Januar 2021, 00:11

Mache bitte mal ein NVRam Reset mit dem Compatible Eintrag und wenn das nicht hilft das gleiche mit deinem Patch.