

OC 6.5 | OSX 10.11.1 | USB 2.0 (HS) only

Beitrag von „hackmac004“ vom 17. Januar 2021, 01:31

Okay, ich habe gerade nochmal versucht dein eigentliches Problem zu verstehen. Ist es das wenn du einen USB3.0 device einsteckst im hackintool nur der HSxx und nicht der dazugehörige SSxx Port grün erleuchtet?

Oder werden die erwarteten Geschwindigkeiten nicht erreicht?