

OC 6.5 | OSX 10.11.1 | USB 2.0 (HS) only

Beitrag von „HDRI“ vom 17. Januar 2021, 08:53

ja - genau - so sieht mein Problem dann im Hackintool aus.

Wenn die Verbindung aber richtig erkannt wird, ist auch die Übertragungsrate in Ordnung. Nur bekomme am internen USB 3.1 Header überhaupt keine SS Verbindungen zustande.