

# **Problem mit Asus XG-C100F Aquantia Chipset**

**Beitrag von „iteetz“ vom 17. Januar 2021, 11:16**

Hi,

nvrnm -c im recovery modus ausgeführt mit und ohne Patch, leider kein Unterschied.

Habe dann nochmal die Platform auf MacPro7,1 geändert, das hat leider nur zu folge, dass ich kein Bluetooth mehr habe. (Hat jemand eine kurze Erklärung warum?)

FakePCIID wird nicht benötigt für den compatible Eintrag oder?

Noch jemand Ideen? Sonst gebe ich auf (was ich ungern mache ;-)) und stelle die Frage nach einer passenden 10GibE Karte.

Grüße Ingolf