

# Erst erfolgreicher Build nun gewaltige Probleme beim Starten den

Beitrag von „00johnboogy00“ vom 17. Januar 2021, 11:54

Hallo zusammen.

mein Feedback. Seit gestern hat sich wieder das Problem offenbart. Jetzt wieder bei jedem Start. Scheinbar bring die Lösung über **AppleCpuPmCfgLock** und **DisableRtcChecksum** bei mir doch langfristig nichts.

Ich habe jetzt mich mal an den RTC Patch von Dortania gewagt. Generalprobe hat schon mal nicht funktioniert:

**RTCMemoryFix.kext im Kext-Ordner + in config.plist eingebunden**

**Boot-arg: rtcfx\_exclude=00-FF**

nach dem Guide sollte hier der RTC Fehler nicht mehr auftreten und der Hecki normal booten. Bei mir tritt der Fehler trotzdem weiter auf. Der Hecki bootet nicht ins BIOS nach dem Neustart.

Verstehe ich das richtig, dass es bei mir dann **NICHT** um den RTC Fehler handelt?

[eliOG](#) : Kannst du mir nochmal genau deine 2 Tweaks mit denen du das Problem nicht mehr hast, vielleicht habe ich was übersehen.

Danke und Gruß