

Problem mit Asus XG-C100F Aquantia Chipset

Beitrag von „apfelnico“ vom 17. Januar 2021, 12:58

MacPro7.1 hat mit dem Problem nichts zu tun und bringt nur zusätzliche Probleme mit sich, zumal für den vorgesehen Rechner dieses SMBIOS nicht passt.

[iteetz](#)

Probiere mal folgende SSDT einzubinden, dafür den Patch wie auch den Device Properties Eintrag rausnehmen.