

Huananzi x79 Dual CPU C602 Board & DDR3 RAM - Hackintosh Monterey 12.0/Windows 11 DevBeta mit OpenCore 0.7.0

Beitrag von „b.oerki“ vom 17. Januar 2021, 13:23

[taube111111](#) Erstmal vielen Dank für deine Mühen und dem aktualisierten EFI

Ich habe die letzten Tage versucht mit deinem EFI sowohl ein bestehendes Catalina zu booten, als auch eine Installation von BigSur durchzuführen. Leider ohne Erfolg.

Dann habe ich verschiedenste Möglichkeiten durchgequirks und auch alle sinnigen Bioseinstellungen versucht - Auch ohne Erfolg.

Am Ende erhalte ich immer zwei Varianten:

Entweder startet sich der Rechner direkt wieder neu oder

bleibt mit dieser Info hängen:

```
#EB:LD_LF1DK1 0 1 <"null string"> <"?>
#EB:0_S9S1S2 723512
#EB:0_S9S1 022F189d10b0651e17025c9532569a7d66811877
#EB:ML_PALF1P111 Err(BdE) <- 01_0V wala-failure 7c436118-f828-4008-8008-FE4199C3F8E2
#EB:ML_S1111 Err(BdE) <- EB:ML_PALF1P1
#EB:LD_LKCID1 <"System/Library/Kernel/Extensions/BootKernelExtensions.kc.development"
#EB:LD_LKPS1-71 0x00
#EB:LD_LKCI-71 0x00
#EB:IFW1 0x00000000F3F7F3F
#EB:IFW11 0x0000000000F733F
#EB:IS1:SEV1
#EB:ICR:IN1 0x00000067
#EB:ICR:OUT1 0x00000067
#EB:IST:FS1+1
#EB:IST:FS1:BS1 0
#EB:IST:FS1:CS1 0
#EB:SB-S8Q1P1 x86Legacy.1efi
#EB:RH:PF1 <"user\standalone\US_deg_root_hash
#EB:RH:PF1 <"user\standalone\US_deg_root_hash.x86Legacy.1efi">
#EB:LD_LF1DK1 0 1 <"user\standalone\US_deg_root_hash"> <"?>
#EB:LD_QS1BP11 Err(BdE) <"user\standalone\US_deg_root_hash"> <"?>
#EB:RH_LB1P11 Err(BdE) <- EB:LD_LF1
#EB:IST:FS11 Err(BdE) <- EB:RH_LB1
#EB:0_WFOW1P1 Err(BdE) 0
#EB:LOG-D1 2021-01-17T12:07:00
#EB:LOG-D11:MS:START 2021-01-17T12:07:00
*****
```

Jemand eine Idee?

Besten Dank vorab.