


Hackbook für Sohneemann - Dell E5470

Beitrag von „Kandamir“ vom 17. Januar 2021, 13:53

Okay, hab ich also zu viel gemacht - aber war's schädlich? Der EFI Ordner samt Deinem Inhalt ist ja da:



Name	Änderungsdatum	Größe	Art
Personal	Heute, 12:47	38 Byte	Ordner
Downloads	Heute, 11:29	567 KB	Ordner
EFI	Heute, 11:29	13,7 MB	Ordner
BOOT	29.07.2020, 20:21	5,1 MB	Ordner
BOOTX64.efi	21.05.2020, 06:53	923 KB	Dokument
BOOTX64.efi.bak	21.05.2020, 06:53	923 KB	Dokument
fbx64.efi.bak	04.10.2019, 20:21	1,2 MB	Dokument
CLOVER	Heute, 11:29	10,6 MB	Ordner
ACPI	Heute, 11:29	374 KB	Ordner
doc	Heute, 11:29	26 KB	Ordner
drivers	Heute, 11:29	148 KB	Ordner
kexts	Heute, 11:29	6,1 MB	Ordner
misc	24.02.2020, 12:27	0 Byte	Ordner
OBM	29.07.2020, 20:20	36 KB	Ordner
ROM	24.02.2020, 12:27	0 Byte	Ordner
themes	Heute, 11:29	27 KB	Ordner
tools	Heute, 11:29	2,9 MB	Ordner
config.plist	Vorgestern, 11:31	8 KB	Clover...
CLOVERX64.efi	21.05.2020, 06:53	923 KB	Dokument

Denn Wettlauf würde ich ja gerne annehmen, aber im Moment sieht's nach nem ziemlich holprigen Start für mich aus...

Edit:

Okay, zumeist sitzt das Problem ja vor dem Rechner... 😄 Ich hatte wohl bei den manuellen Bootoptionen die falsche Auswahl getroffen, nachdem ich den Dell einfach habe starten lassen (ohne Boot-Auswahl) hat er Clover gestartet und dort auch die Installation. Der oben genannte Fehler tritt aber trotzdem auf. Und ein Blick auf den Cryptostick zeigt: der ist ja auch USB3.0... Sollte es daran liegen? Gibt's ne Kext für USB3.0 Unterstützung? Im Clover Configurator sehe ich unter Installierte Treiber -> Drivers BIOS 64 Bit -> XhceDxe "USB 3.0 Driver" nicht installiert. Muss das installiert werden?