

Neues Board ASUS H270 -PLUS - CSM Mode muss aktiv sein - Nachteile?

Beitrag von „mitchde“ vom 17. Januar 2021, 14:02

So, hab wohl die Ursache gefunden! Liegt an dem BIOS Mod **Shader unlock** (2 Shader mehr für die RX 460, ist dann wie RX 560).

PolarisBios Editor zeigt das beim Start als Hinweis.

Mag sein, dass mein Z77er MB da lockerer war als da neuer ASUS - egal nun weiß ich dass es nicht am MB liegt sondern an einem BIOS Mod.

