


# Big Sur mit OC auf ThinkPad X270

Beitrag von „cobanramo“ vom 17. Januar 2021, 16:49

Versuch bitte mit dem EFI den du zuletzt uns zu Verfügung gestellt hast & diesen Config.plist.

Hab da mal jetzt diverseres aufgeräumt, auch die Bootarg hab ich ins Device Properties versorgt.

Das komische bei dir;



Dieses UCM1 Gerät;

Das ist etwas vom Texas Instruments,

und benötigt GPIO Pinning patch; so ohne Anpassen wird das nichts werden, die <"INT3515"> ist nirgends in den I2C Kexten verfügbar.



Hab jetzt mal zuerst den PollingMode ins Bootarg eingetragen, teste das mal bitte.


Der rest scheint soweit in Ordnung..

Gruss Coban

Edit:

Device wird soweit unterstütz..

Hab grad nachgeguckt... Allerdings ist das ein Skylake Generation, nicht KabyLake.



Ich empfehle dir hier ein Support Antrag zu stellen, da wird mit sicherheit dir bestens geholfen.;

<https://gitter.im/alexandred/VoodooI2C>