

Z170X-Gaming 7 - fragen zur EFI aus dem HW-Center

Beitrag von „g-force“ vom 17. Januar 2021, 18:55

[MachX](#) Serial Port sollte aber deaktiviert sein, CSM kann in den meisten Fällen auch auf deaktiviert.