

# **Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 ( E6X30 ) mit Intel Core i7-3520M und HD4000**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 17. Januar 2021, 21:00**

Teste bitte mal mit einer Linux Live version oder Windows ob die Karte da funktioniert.

Das ganze hört sich nach einem Wackelkontakt an. Du hast ja nich einen zweiten Slot zum einstecken. Der könnte mit der EFI 2 funktionieren. Mit der aktuellen EFI nicht da hier das Root Device zur Karte geändert werden muss.