

In Arbeit

BigSur und Firewire-Audiointerfaces - gibt es einen workaround ?

Beitrag von „bramwarner“ vom 17. Januar 2021, 23:06

Ja natürlich, ich habe schon alle 3 Karten durch, die hier rumliegen. Das Fireface war während der BS Betaphase auch mal sporadisch zur Soundausgabe bereit, wenn auch nicht zuverlässig. Später wieder gar nicht. Die Treiber werden ordnungsgemäß geladen

(hier ein guter Tipp für sämtliche RME driver : <https://forum.rme-audio.de/viewtopic.php?id=30462>),

Gerät wird erkannt und lässt sich einwandfrei steuern, nur kein Ton.

Ist aber nicht dramatisch, denn unter Windows und Catalina funktioniert es einwandfrei. Und für BS ist funktionierendes Equipment im Fundus