

Big Sur (11.1) Installation hängt bei SMCSuperIO (OpenCore 0.6.5)

Beitrag von „EdD1024“ vom 18. Januar 2021, 16:22

SMCSuperIO ist ein Kext, kann man deaktivieren, wird nicht benötigt aber das ist hier nicht die Ursache, bin ich mir ziemlich sicher.

Ich würde noch mal BIOS-Einstellungen kontrollieren, ob alles korrekt eingestellt ist. Sieht eher nach VT-d Problem aus...

Nachtrag: Wenn es sich um eine Konfiguration handelt, die woanders funktioniert lohnt sich wie gesagt die Überprüfung der BIOS-Einstellungen sowie ein NVRAM-Reset im OpenCore Menü.