

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „CMMChris“ vom 18. Januar 2021, 17:52

Den betroffenen USB Port auf internal (255) setzen, dann sind die Sleep Probleme weg. Ist auch bei ner Apple Karte nötig.