

Z170X-Gaming 7 - fragen zur EFI aus dem HW-Center

Beitrag von „MachX“ vom 18. Januar 2021, 20:26

TINU von SSD ? Sollte nur auf Stick sein. Außerdem kann es Fehler beim Download von BS geben - ich hab das auch mehrmals downgeloaded. Wie gesagt, die TINU-Install kann auch fehlerhaft sein. Und was ist mit Clover-Installer ? Das muss alles passen.

Das ist wie bei einer Herz-OP.

Natürlich hast Du iMacPro manuell aktualisiert und die Nummern stimmen alle.