

BCM94352Z Probleme mit Bluetooth

Beitrag von „Bandit“ vom 19. Januar 2021, 18:56

[Welsi](#)

Evtl. Stimmt die geladene Reihenfolge nicht, der BrcmBluetoothInjector.kext muss an erster Stelle stehen, darunter dann die anderen, so sollte es funktionieren.