

# BCM94352Z Probleme mit Bluetooth

Beitrag von „Welsi“ vom 19. Januar 2021, 19:26

Hallo,

Update: Ich hab's nach der Anleitung von t...x86 gemacht. Und dies funktionierte komischerweise dann nur als ich den USBPort.kext gegen den USBInjectAll.kext austauschte. Danke dennoch für eure Hilfe und noch einen schönen Abend!