

# BCM94352Z Probleme mit Bluetooth

Beitrag von „cobanramo“ vom 19. Januar 2021, 19:43

[Zitat von Welsi](#)

USBPort.kext gegen den USBInjectAll.kext

Beweist doch eigentlich das die USBPort.kext falsch erstellt wurde...

Vermutlich wurde da die Bluetooth Port eben mit diesem USBPort.kext weggepatcht.

Jetzt ist vermutlich die Bluetooth da aber dafür gehen andere sachen nicht, bspw. Sleep.

Gruss Coban