

## NUC8i5: Nach 5 oder 6 EFIs am verzweifeln.

Beitrag von „Levante369“ vom 19. Januar 2021, 22:35

Naben zusammen!

Mir stehen hier die Haare zu Berge. Habe heute den ganzen Tag (und das ist weder mein erster Ansatz Big Sur zu installieren noch mein erster Hackintosh) alles mögliche ausprobiert und scheitere jedes mal am gleichen Fehler(erst genannter Kernel Issue auf Dortania). Habe 5 oder 6 extra für den NUC8i5 vorgefertigte EFI's durch(aus diesem Forum selbstverständlich auch), etliche male den entsprechenden Dortania Kernel Guide durchgekaut(diverse Kombinationen der paar gegebenen Lösungsansätzen), unzählige male die [BIOS Settings](#) gecheckt, BIOS auf ver. 85 geupdatet(die Version bei der es ein Youtuber dessen EFI ich auch ausprobiert habe auch geklappt hat), es mit OC 0.6.3/4 und .5 versucht(Clover wollte ich eigentlich vermeiden), dieses Forum hier nach Lösungsansätzen durchforstet, reddit aktiviert wo mir tatsächlich jemand angeboten hat dass ich ihm selbst gepumpte SSDT Dateien schicke damit er mir nen freshen EFI(wobei mir nicht ersichtlich war was er bei den SSDTs/ACPIs groß anders als ich machen sollte, mein Verzweiflungsgrad hat jedoch Hoffnung walten lassen) pusht aber es will einfach vehement NICHTS Funktionieren. Wenn es wenigstens auch mal an anderer Stelle nicht geklappt hätte. Aber nein es hakt immer am "[EB|#LOG:EXITBS:START]". Ich war gerade echt schon auf dem Weg zu einschlägigen Webseiten um zu schauen was ich derzeit wohl für den NUC in dieser Konfiguration bekommen würde um mir mal wieder einen "GamingTosh" zu bauen. Ist da draußen jemand der Erfahrung mit diesem Kernel Problem hat? Aktuell laufe ich auf 10.5.7.

Beste Grüße,  
Levante

