


HP Compaq CQ58 - macOS Catalina 10.15.7 - Intel HD3000 Fix funktioniert nicht

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 21. Januar 2021, 12:49

Ich glaube nicht das diese Kexte im EFI Ordner förderlich sind.



Und im System sollte dann dieses zu finden sein bei deaktivierter [SIP](#).



Um sicher zu gehen das mal im Terminal eingeben.

Code

1. csrutil status