

# HP Compaq CQ58 - macOS Catalina 10.15.7 - Intel HD3000 Fix funktioniert nicht

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 21. Januar 2021, 13:24

In deiner SSDT-EC.aml steht "\_SB.PCI0.LPCB.EC0". "\_SB.PCI0.LPCB.H\_EC" sollte bei dir richtig sein.