

# HP Compaq CQ58 - macOS Catalina 10.15.7 - Intel HD3000 Fix funktioniert nicht

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 21. Januar 2021, 13:51

Code

1. /EFI/CLOVER/ACPI/patched

Du musst das aber in der \*.aml Datei ändern. Die andere ist nur eine Textdatei.

[MaciASL](#)